N° D'IMPRIMÉ C54746274

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/10/2022	22206009

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 04/10/2023

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C143

(9) RAISON SOCIALE : SAS ACCUEIL AVIGNON CONTROLE AUTO FONTCOUVERTE

(3) COORDONNÉES : 10 AVE DES CINQ CANTONS
Z.I FONTCOUVERTE
84000 AVIGNON
Tél : 04.90.89.66.66 - Fax : 09.88.99.02.75

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1160

NOM ET PRÉNOM : LAMTAOUET IMRANE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-359-NL (F)	19/11/2020	04/03/2015

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NV200

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSKHBAM20U0098518	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10NSSCT023N676	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128380

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/03/2019 : 87354 km / 27/01/2020 : 94060 km / 29/10/2020 : 104622 km / 29/10/2020 : 104635 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		7 %	
Forces verticales :	875 daN		570 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	326 daN	325 daN	218 daN	240 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	326 daN	325 daN	218 daN	240 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 76 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.53 m-1) C2 : <0.1 m-1 C3 : <0.1 m-1 C4 : <0.1 m-1 Moyenne : <0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.6 %